


ELEWACJA PÓŁNOCNA



WYKAZ ZMIAN OBJĘTYCH REWIZJĄ:

1. Wprowadzono oznaczenie okien
2. Wprowadzenie elementów stalowych zabezpieczanych w klasie ogniowej EI30
3. Zmiana układu wentylacji na dachu i elewacji

PROJEKT BUDOWLANY REWITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJI NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W ŁODZI PRZY UL. TARGOWEJ 1/3

WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRMA:

MIROSLAW WISNIEWSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O. Pracownia Projektowa - ul. Żeromskiego 10, 90-710 Łódź, t.: 042-630 31 21, f.: 042-630 32 82
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI „FRONTON” SP. Z O.O. ul. Nastrojowa 42/11, 91 - 496 Łódź, tel./fax: 042 658 27 06, mobilie: 601 689 441, z.binczyk_fronton@vp.pl

opracowanie:

nr uprawnień:

data:

podpis:

“FRONTON”

autor: mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk
asystenci: mgr inż. arch. Paula Karbownik
inż. arch. Rafał Uniszewski

obiekt: MUZEUM TECHNIKI
TOM II - ROZDZIELNIA

część 1 :

projekt :

rysunek:

ARCHITEKTURA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

skala:

1:100

rysunek nr :

2, rew. A

Wszystkie elementy konstrukcyjne elewacji muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej REI 60

Elementy wykonane w klasie odporności ogniowej EI30