


ELEWACJA POŁUDNIOWA



WYKAZ ZMIAN OBJĘTYCH REWIZJĄ:

1. Rozszerzenie rysunku o zaznaczenie układu wiatku cegieł

**PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI EC1 I JEJ ADAPTACJI
NA CELE KULTURALNO ARTYSTYCZNE W ŁODZI PRZY UL. TARGOWEJ 1/3**

WYKONWCA - KONSORCJUM FIRM:

MIROSLAW WIŚNIEWSKI - URBANISTYKA I ARCHITEKTURA SP. Z O.O. Pracownia Projektowa - ul. Żeromskiego 10, 90-710 Łódź, t.: 042-630 31 21, f.: 042-630 32 82
BIURO REALIZACJI INWESTYCJI „FRONTON” SP. Z O.O. ul. Nastrojowa 42/1, 91-496 Łódź, tel./fax: 042 658 27 06, mobile: 601 689 441, zblinczyk_fronton@p.p.pl

opracowanie:

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------|---------|--|
| "FRONTON" obiekt: MUZEUM TECHNIKI TOM II - ROZDZIAŁA | autor: | mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk | 262 /94 /MŁ | 03.2013 | |
| | asystenci: | mgr inż. arch. Paula Karbownik inż. arch. Rafał Uniszewski mgr inż. Kamil Gołimonto | | | |

Wszystkie elementy konstrukcyjne elewacji muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej REI 60

 Elementy wykonane w klasie odporności ogniowej EI30

ARCHITEKTURA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

skala:

rysunek nr :
4, rew. C