


Załącznik foto do Tabeli nr 1 ZESTAWIENIA USZKODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA I ELEMENTÓW DO NAPRAWY DRZWI.

Foto nr 1 . Z . Drzwi 1.171 i 1.172

nr 2



Nr 3

Nr 4



Nr 5

nr 6



Nr 7 Drzwi R 1,88

nr 8 R 1,90

nr 9 typ klamki do wymiany.



Nr 10 Drzwi 165



Nr 11 Drzwi Nr 166



Nr 12 Zawias



Nr 13 Drzwi 167




Nr 14 Drzwi 176



Nr15 Drzwi 177



Nr 16 Drzwi 178



Nr 17



Nr 18 Drzwi 179





Nr 19 Drzwi 180



Nr 20 Drzwi 181





Nr 21 Drzwi 182


Nr 22 Drzwi 183

Nr 23 Drzwi 184

Nr 24 Drzwi 185

Nr 25 Drzwi 186

Nr 26 Drzwi 132




Nr 27 Drzwi 135



Nr 28 Drzwi 151

Nr 29 Drzwi 152



Nr 30 Drzwi 144





Nr 31

Nr 32 uszczelka dolna

Nr 33 Okna gastronomici

Nr 34 Elew, zachodnia a

Nr 35 Elewacja zachodnia b





Nr 36 Elewacja wschodnia a



Nr 37 Elewacja wschodnia b



Nr 38 Elewacja północna



Nr 39 Drzwi 1.224 w kotłowni



Nr 40 Drzwi nr 1.225




Nr 41 Drzwi nr 1.226




Nr 42 Drzwi nr 1.234




Nr 43 Drzwi nr 1.235



Nr 44 Drzwi nr 1.236



Nr 45 Drzwi nr 1.239




Nr 46 Drzwi nr 2.166



Nr 46a Drzwi nr 2.61b




Nr 47 Drzwi nr 2.169




Nr 48 Drzwi nr 2.149



Nr 49 Drzwi nr 2.153




Nr 50 Drzwi nr 2.159



Nr 51 Drzwi nr 2.162A



Nr 52 Drzwi nr 2.162B



Nr 53 Drzwi nr 2.160A



Nr 54 Drzwi nr 2.160B



Nr 55 Drzwi nr 2.161A



Nr 56 Drzwi nr 2.161B



Nr 57 Uszczelki do wymiany



Nr 58 Okno w pom. 3N-2.7 elew. połudn.



Nr 59 Okno w pom. 3N-1.2 elew. połudn.

